

WYCENA Nr: 155/2010

z dnia: 2010/11/09

Wykonawca wyceny : mgr inż. Tomasz Kurnik

Właściciel: URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

Adres: ul. K. WYKI 3 31-223 KRAKÓW

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] XI-2010

Marka: RENAULT Model pojazdu: Kangoo 1.8t
 Wersja: RN Nr rejestracyjny: KR26572 Rok prod.: 2000
 Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

Nr INFO-EKSPERT 031-01439
 Nr identyfikacyjny (VIN) VF1KC0A AF23536850
 Data pierwszej rejestracji 2000/11/07
 Data ważności badania technicznego 2010/10/21
 Wskazanie drogomierza 194368km
 Okres eksploatacji pojazdu (00/11/07-10/11/09) 120 mies.
 Dop. masa całkow. / Ładowność 1600 kg / 480 kg
 Rodzaj nadwozia kombi (uniwersalne) 4 drzwiowe 5 osobowe
 Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów 2 / przedni (4x2) / manualna
 Zawieszenie osi / Rozstaw osi sprężyny / 2600 mm
 Rodzaj silnika z zapłonem iskrowym (wtrysk)
 Pojemność / Moc silnika 1149 ccm / 43kW (58KM)
 Liczba cylindrów / Układ cylindrów 4 / rzędowy
 Rodzaj skrzyni biegów manualna

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (*)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	* Drzwi boczne przesuwne	3	* Poduszka powietrzna kierowcy
2	* Drzwi tylne dwuskrzydłowe		

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość
1	Autoalarm	49

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	FULDA 175/65 R14 82T ECOCONTROL TL		50
Przednie prawe:	FULDA 175/65 R14 82T ECOCONTROL TL		50
Tylne lewe:	FULDA 175/65 R14 82T ECOCONTROL TL		50
Tylne prawe:	FULDA 175/65 R14 82T ECOCONTROL TL		50


OPISY DOTYCZĄCE POJAZDU

Podczas oględzin stwierdzono co następuje:

- grubość powłoki lakierniczej mieści się w przedziale 98-140 mikrometrów
- zderzak tylny uszkodzony mechanicznie
- wyciek oleju z pompy wspomagania
- płytkie wgniecenia po gradobicie na pokrywie silnika
- stan środka adekwatny do przebiegu

RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY
 RS001256
 Certyfikat CCR PZM nr 440

mgr inż. Tomasz Kurnik



KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (126 mies.)	7 150 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	49 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	319 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	94 PLN
KOREKTY RÓŻNE	- 2 074 PLN

W tym:	[%]	Wartość
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-3,0	- 228
Aktualność badań technicznych	-4,0	- 304
Szczególny charakter eksploatacji	-10,0	- 761
Konieczne naprawy pojazdu	-10,3	- 781

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

5500 PLN

(słownie: pięć tysięcy pięćset złotych)

w tym VAT (22,0%) 991,80 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z katalogu 'Pojazdy Samochodowe - Wartości Rynkowe XI-2010 '
- zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu

RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY
RS001256
Certyfikat CCR PZM nr 440

mgr inż. Tomasz Kurnik

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] XI-2010

Marka: RENAULT

Model pojazdu: Kangoo 1.8t

Wersja: RN

Nr rejestracyjny: KR26572

Rok prod.: 2000

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t



DSC07209



DSC07185



DSC07186



DSC07187



DSC07188



DSC07189



DSC07191



DSC07193




DSC07197



DSC07200



DSC07202



DSC07203



DSC07204



DSC07206



DSC07208

Pomocniczy kosztorys NETTO - Naprawa konieczna (bieżąca)

do wyceny nr: 155/2010

z dnia: 2010/11/09

Wykonawca wyceny : mgr inż. Tomasz Kurnik

Właściciel: URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

Adres: ul. K. WYKI 3 31-223 KRAKÓW

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] XI-2010

Marka: RENAULT

Model pojazdu: Kangoo 1.8t

Wersja: RN

Nr rejestracyjny: KR26572

Rok prod.: 2000

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

ZAŁOŻENIA DO KOSZTORYSU

Stawka blacharska za RBG 80,00 PLN Stawka lakiernicza za RBG 80,00 PLN

1 RBG = 10 JC

Materiały drobne jako

% wartości części

Współczynnik urealnienia cen części

%

CZĘŚCI ZAMIENNE

Lp.	Kod części	Symbol operacji	Nazwa części zamiennej	NZS [%]	Wartość [PLN]
-----	------------	-----------------	------------------------	---------	---------------

Razem:

Materiały drobne:

PRACE BLACHARSKIE - MECHANICZNE

Lp.	Kod części	Symbol operacji	Nazwa części / operacji	Czas Pracy [RBG]	Wartość [PLN]
1		n	uszczelnienie pompy wspomagania - Naprawa	4,0	320,00
2		n	uszczelnienie przecieków wody przez szybę czołową - Naprawa	4,0	320,00

Razem: 640,00

koszty dodatkowe (materiał):

koszty dodatkowe (robocizna):

PRACE LAKIERNICZE

Lp.	Kod części	Symbol operacji	Nazwa części / operacji	Czas Pracy [RBG]	Material [PLN]	NZS [%]	Wartość [PLN]
-----	------------	-----------------	-------------------------	------------------	----------------	---------	---------------

Razem:**RAZEM NETTO:****640,00**